

Pos 14
Dilo Pos 13

Pos 13
Kombifenster Holz 1.20/2.10
Bank best.
Sturz best.
Abbruch best. Fenster
Kunststofffensterbank bestehend, saniert
Abbruchschonung:
OK Flächtafel zwischen
der Leibung + 4.67

Pos 12
Dilo Pos 11

Pos 11
Kombifenster Holz 70/1.30
Bank best.
Sturz best.
Abbruch best. Fenster
Kunststofffensterbank best. saniert

Pos 10
Kombifenster Holz 1.20/2.10
Bank best.
Sturz best.
Abbruch best. Fenster
Kunststofffensterbank best. saniert

Pos 68
Dilo Pos 47

Pos 67
Dilo Pos 47

Pos 66
Dilo Pos 47

Pos 69
Dilo Pos 47

Pos 70
Dilo Pos 47

Pos 71
Dilo Pos 47


Pos 31
Dilo Pos 27

Pos 30
Dilo Pos 27

Pos 26
Dilo Pos 27

Pos 25
Dilo Pos 27

Pos 27
Kombifenster Holz 1.80/2.10
Bank best.
Sturz best.
Abbruch best. Fenster
Kunststofffensterbank bestehend, saniert
Abbruchschonung:
OK Flächtafel zwischen der Leibung +



Alle Masse sind von den Unternehmern am Bau zu kontrollieren.
Allfällige Unstimmigkeiten sind mit der Baureinigung zu bereinigen.
Wo nichts anderes vermerkt, werden Holzlären mit
Blockrahmen eingesetzt.

Pos 47
Kombifenster Holz 1.80/2.10
Bank best.
Sturz best.
Abbruch best. Fenster
Kunststofffensterbank best. saniert
Abbruchschonung:
OK Flächtafel zwischen
der Leibung + 4.67
Senkrechte Stütz, Schutzdach Alu matt
Elektrontrieb

Pos 48
Metall-Glas-Konstruktion 1.80/2.10
Ganz offenbar
Bank best.
Sturz best.
Abbruch best. Fenster
Kunststofffensterbank best. saniert
Abbruchschonung:
OK Flächtafel zwischen
der Leibung + 4.67
Senkrechte Stütz, Schutzdach Alu matt
Elektrontrieb

Pos 46
Dilo Pos 48

Pos 50
Dilo Pos 47

NEGRIARCHITEKTUR

Objekt: UMNUTZUNG Hofmattstr. 4, Hüttwil

Plan: 1. OBERGESCHOSS M 1:100

Bauherr: HERR UND FRAU S. UND CHR. BÜCHI, HÜTTWIL

Josef Negri
Architekt
Schorenstrasse 22
4900 Langenthal
Telefon 082 / 922 66 22

