



Planänderung
 21.03.2019 Anpassung interne Wärmung/Heizung
 03.03.2019 Anpassung Fensterbreite Wärmung gemäß Bauleitung/Baumuster

- Hinweise**
- Die Masse sind vom Unternehmer auf eigene Verantwortung am Bau, wie im Plan zu kontrollieren!
 - Masseflächen in den Plänen, welche dem Unternehmer aufliegen, sind der Bauleitung umgehend zu melden!
 - Eszen Höhen sind fertig Boden oder Schwelle bis in roter Strich.
 - Fenster, Massgebend sind die Detailspläne der Architektin respektive die Ausführungspläne, des Unternehmers.

Legende	Abkürzungen
Beton	VB Untertageboden
Rückfüllmaterial	VB Fertigbeläge
Korb- und Rahmenthermoisierwerk	WB Metallfensterbank
Mauerwerk	WSK Wetterstreifen
Zementstein	f. Br./f. Br. nicht fertig belagte
EPS Dämmung	f. St./f. St. nicht fertig belagte
XPS Dämmung	Sw. Schwelle
	RB Verbundraffatore
	FB Metallfensterbank
	FS Wetterstreifen
	RB roh Boden
	FB fertig Boden

Fertig Boden EG ±0.00 = ±21.40m O.M.
 Bspunkt 5556 = ±21.90m O.M. (H.33)

 INTEGRAL BAUMANAGEMENT AG Sölkenerstrasse 11 Postfach 4101 Olten Fächer Telefon: 062 203 49 49 Fax: 062 203 49 40 mail: info@integral-ag.ch web: www.integral-ag.ch	Bauherrschaft Im Lich Immobilien AG c/o Integral Baumanagement AG Sölkenerstrasse 11, 4600 Olten	Grundstücknehmer Ebengemeinschaft Rauber p/A Rauber Ausbaubauer Sölkenerstrasse 8 4629 Füllbach
	Projektleiter Integral Baumanagement AG Sölkenerstrasse 11 Postfach 4101 Olten Fächer Telefon: 062 203 49 49 Fax: 062 203 49 40 mail: info@integral-ag.ch web: www.integral-ag.ch	21712 MH im Lich (Kantonsarchiv, Sachplan 1 Fächer, 208)
	Ausführung Dachgeschoss B 1-50 Erstellungsdatum / Gezeichnet 14.12.2018 / pho	Kontrolle Revidiert / Gezeichnet 08.04.2020 / pho