

**DATI GENERALI**

**Destinazione d'uso**

- Residenziale  
 Non residenziale

Classificazione D.P.R. 412/93: E.1 (1)

**Oggetto dell'attestato**

- Intero edificio  
 Unità immobiliare  
 Gruppo di unità immobiliari

Numero di unità immobiliari di cui è composto l'edificio: 2

**Oggetto dell'attestato**

- Nuova costruzione  
 Passaggio di proprietà  
 Locazione  
 Ristrutturazione importante  
 Riqualificazione energetica  
 Altro: \_\_\_\_\_

**Dati identificativi**



Regione : Lombardia  
Comune : VALMOREA  
Indirizzo :  
Piano :  
Interno :  
Coordinate GIS :

Comune catastale	Subaltri	Altri subaltri	VALMOREA	Sezione	Foglio	Particella
do	b	do	do	b	do	b

Zona climatica : E

Anno di costruzione : 1961-1978  
Superficie utile riscaldata (m<sup>2</sup>) : 68.36  
Superficie utile raffrescata (m<sup>2</sup>) : 0.00  
Volume lordo riscaldato (m<sup>3</sup>) : 354.04  
Volume lordo raffrescato (m<sup>3</sup>) : 0.00

**Servizi energetici presenti**

- Climatizzazione invernale  
 Climatizzazione estiva


- Ventilazione meccanica  
 Prod. acqua calda sanitaria

- Illuminazione  
 Trasporto di persone o cose

**PRESTAZIONE ENERGETICA GLOBALE E DEL FABBRICATO**

La sezione riporta l'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile in funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti, nonché la prestazione energetica del fabbricato, al netto del rendimento degli impianti presenti.

**Prestazione energetica del fabbricato**



**Prestazione energetica globale**



**Riferimenti**  
Gli immobili simili avrebbero in media la seguente classificazione:

